



## Zasady akceptacji rdzeni



**Rozmontowany  
alternator/rozrusznik**



**Duża korozja lub  
ślady przegrzania**



**Brakujące bądź  
uszkodzone części**



**Nieoryginalne części  
- alternator /  
rozrusznik składający  
się z komponentów  
różnych  
producentów**



**Nie znajdujący się na  
liście produktów do  
zwrotu**



**Brak możliwości  
identyfikacji**

## Zwrot w oryginalnym opakowaniu - “Back in the Box”



“Back in the Box” jest najlepszym sposobem zwrotu zebranych rdzeni. W znacznym stopniu poprawia on ochronę, oraz umożliwia szybszą i łatwiejszą identyfikację produktu, a co za tym idzie wpływa na zmniejszenie ryzyka odmowy przyjęcia rdzenia.



# Przykłady uszkodzeń rdzeni

---


1. Rozmontowany alternator / rozrusznik
2. Niewielka korozja
3. Dotkliwa korozja
4. Ślady przegrzania / spalenia
5. Uszkodzony wspornik / obudowa
6. Spalony / uszkodzony zawór elektromagnetyczny
7. Brakujące koło pasowe
8. Brakujący prostownik
9. Brakujący regulator
10. Brakujący zawór elektromagnetyczny
11. Zastosowane części zamienne różnych producentów
12. Produkt nie znajdujący się na liście zwrotów / brak możliwości identyfikacji części

## Rozmontowany alternator/rozzrusznik



---




# Niewielka korozja



# Dotkliwa korozja





# Spalony zawór elektromagnetyczny








## Uszkodzony zawór elektromagnetyczny

---






## Uszkodzony wspornik / obudowa





## Uszkodzony wspornik / obudowa

---





## Brakujące koło pasowe

---




## Brakujący prostownik

---



## Brakujący regulator

---



## Zastosowane części zamienne różnych producentów




Oryginalna  
etykieta A13N 95


Zamienione na  
A13N 38



Oryginalna  
etykieta A13N 95




## Zastosowane części zamienne różnych producentów



Etykieta D9E 77

Oryginalnie D9E 48







## Produkt nie znajdujący się na liście zwrotów / brak możliwości identyfikacji części



Nie znajduje się na liście zwrotów



Brak możliwości identyfikacji rdzenia







SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER CARS